



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Brancheorganisatie Kinderopvang
Admiraal Helfrichlaan 1
3502 GH UTRECHT



Directoraat-Generaal Werk

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

mw. A. de Wilde
T 070 333 41 81
AdWilde@minszw.nl

Onze referentie

Uw referentie
KO/2011/3695

Datum **08 JULI 2011**
Betreft Binnenmilieu kindcentra

Geachte mevrouw Rompa,

Met de 'Nationale aanpak milieu en gezondheid 2008-2012' heeft het kabinet ingezet op de verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu. Het gaat hierbij om het binnenmilieu in woningen, scholen en kindcentra. Op het vlak van binnenmilieu in kindcentra is in de Nationale aanpak een inventarisatie naar de knelpunten in het binnenmilieu toegezegd. Met deze brief informeer ik u over de gekozen aanpak tot verbetering van het binnenmilieu in kindcentra.

'Onderzoek binnenmilieu kindcentra', Lichtveld Buis & Partners

Doelstelling onderzoek

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de kwaliteit van het binnenmilieu en de oorzaken van de gemeten kwaliteit in kindcentra voor dagopvang van 0 tot 4 jaar. Er zijn steekproeven gehouden bij kinderdagverblijven en bij innovatieve gastoudergezinnen. Bij het onderzoek zijn in totaal 60 kinderdagverblijven en 20 innovatieve gastoudergezinnen betrokken.

Conclusies uit het rapport

Uit het onderzoek blijkt dat de knelpunten in de kinderopvang voor wat betreft het binnenmilieu zijn te vergelijken met de problematiek in de basisscholen. De voornaamste problemen spelen zich af bij de luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, (stoor)geluid en de ruimtetemperatuur in de zomer. Andere binnenmilieuaspecten zoals daglichttoetreding, de ruimteakoestiek, de temperatuur en relatieve vochtigheid in het stookseizoen leveren over het algemeen geen problemen op.

Anders dan bij scholen spelen voor kindcentra de slaapruidten een belangrijke rol. Juist in deze slaapruidten voldoet de ventilatie niet altijd aan de algemeen geaccepteerde kwaliteitsstandaarden, wat een onvoldoende luchtkwaliteit tot gevolg heeft. Om voldoende ventilatie voor deze ruimten te waarborgen moeten praktisch werkbare oplossingen worden gezocht. De oorzaken voor tekortkomingen zijn vooral te vinden in technische aspecten (gebreken gebouw en installatie), gebruikersgedrag en naleving en handhaving van de wettelijke eisen.

Veelal is men zich onvoldoende bewust van de problematiek en is hierover onvoldoende informatie beschikbaar.

Directoraat-Generaal Werk

Aanbevelingen uit het rapport

In het onderzoeksrapport van Lichtveld Buis & Partners wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de geconstateerde knelpunten te verhelpen. De aanbevelingen richten zich op een combinatie van bouw- en installatietechnische maatregelen en gedragsverandering. Bouw- en installatietechnisch is het nodig dat er voldoende ventilatievoorzieningen zijn, dit kan worden gewaarborgd door te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Naast bouw- en installatietechnische maatregelen is het nodig dat de ventilatievoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld. Hiertoe is het nodig dat de groepsleiding zich beter bewust wordt van de problematiek en eraan denkt ramen en andere voorzieningen te gebruiken. Tevens dient een duidelijke instructie van het gebruik van ventilatievoorzieningen aanwezig te zijn.

Datum
08 JULI 2011

Onze referentie

Aanpak verbetering binnenmilieu kindercentra

De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding om actie te ondernemen.

Verantwoordelijkheidsverdeling

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij verschillende partijen:

- De ondernemers in de kinderopvang zijn primair verantwoordelijk voor een gezonde en veilige opvang. De kinderopvangondernemer is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de kwaliteit van het binnenmilieu. De Wet Kinderopvang vereist dat ondernemers risico-inventarisaties met betrekking tot veiligheid én gezondheid uitvoeren.
- De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wet Kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD, in principe jaarlijks, ieder kindercentrum. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor de vergunningverlening m.b.t. het bouwen en het toezicht op het bouwen overeenkomstig de verleende vergunning. Deze taak is belegd bij het gemeentelijk Bouw en Woning Toezicht.
- Vanuit verschillende invalshoeken zijn de ministeries I&M (milieu en gezondheid), BZK (bouwregelgeving), SZW (kinderopvang en arbeidsomstandigheden) en VWS (gezondheid) betrokken bij het oplossen van de problematiek.

Ook andere partijen zoals BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) en de Abvakabo (vakbonden) hebben een verantwoordelijkheid, omdat zij de direct belanghebbenden vertegenwoordigen.

Verbetermaatregelen

Om te komen tot een gezond binnenmilieu in de kinderopvang voor de aspecten luchtkwaliteit, stoorgeluid en temperatuur treffen de verschillende betrokken partijen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de komende jaren verbetermaatregelen.

In de aanpak worden de volgende op elkaar volgende stappen onderscheiden:

- Stap 1: verbetermaatregelen gericht op het creëren van de bewustwording van de problematiek en het bieden van concrete en eenvoudige maatregelen tot verbetering.
- Stap 2: de tweede stap betreft meer ingrijpende verbetermaatregelen. Het gaat dan om maatregelen die een substantiële investering vergen zoals het

vervangen van ventilatiesystemen en het uitvoeren van renovaties of verbouwingen.

- Stap 3: na 2 jaar wordt binnen de kaders van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid een evaluatie uitgevoerd van de bewustwording van de problematiek en de effecten van de genomen maatregelen.
- Stap 4: de betrokken ministeries verwachten dat deze stappen ertoe leiden dat de gewenste verbetering optreedt. Mocht onvoldoende verbetering worden geconstateerd, dan wordt bezien of verscherping van het toezicht of aanpassing van wet- en regelgeving nodig is.

Directoraat-Generaal Werk

Datum

08 JULI 2011

Onze referentie

Ik ben verheugd dat een aantal partijen al aan de slag is gegaan met de eerste stap. De brancheorganisatie en BOinK ontwikkelen, met subsidie van de rijksoverheid, een 'frisse luchtkaat' waarin ook de koppeling met energiebesparing wordt gelegd. Deze kaart wordt verspreid onder alle kinderdagverblijven en heeft tot doel om gebruikers van de locaties op een eenvoudige wijze te ondersteunen om een fris binnenklimaat te verwezenlijken. Daarnaast wordt een brochure ontwikkeld ter ondersteuning aan kinderopvangondernemers die verbetermaatregelen willen treffen ten aanzien van het binnenmilieu. In de brochure wordt in een vijftal voorbeeldprojecten uitgewerkt hoe vanuit een veel voorkomende huidige situatie te komen tot kinderopvang die aan de gestelde eisen voldoet.

GGD Nederland is als koepel bereid een rol te spelen bij het realiseren van structurele advisering en inspectie van kindercentra in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie en vakbonden.

Ook voor de medewerkers in de kinderopvang is het van belang dat zij in een gezond binnenklimaat werken. Daarom zet de Abvakabo zich in om verbeteringen in het binnenklimaat te realiseren door verbetering van de bewustwording bij werknemers. Zij zorgt ervoor dat het binnenmilieu voldoende wordt meegenomen in het invulling geven aan wet- en regelgeving in arbo-eisen in het arbeidsmarktfonds en in de arbocatalogus. Ook wordt informatie uitgedragen aan medezeggenschapsorganen via de Abvakabo-website.

Slot

De betrokken ministeries zetten zich samen met betrokken partijen, met de hierboven genoemde aanpak, in voor een verbetering van het binnenmilieu in kindercentra. De overtuiging is dat een gezamenlijke inspanning op dit terrein een meerwaarde heeft voor het op afzienbare termijn bereiken van het beoogde doel: een gezond binnenmilieu in de kinderopvang.

In de brief aan de Tweede Kamer over de kwaliteitsagenda kinderopvang zal gerefereerd worden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van het binnenmilieu.

Hoogachtend,



drs. M.R.P.M. Camps
directeur-generaal Werk